


Notice signaux région EST produits Rotomagus

Schémas et éclatés

- 1  A plier en U
- 2  A plier en U
- 3  A courber
- 4  Repliez vers l'arrière les pattes
- 5  A plier en U



Pour le câblage des leds procédez comme suit.
Partie bombée de la led +
mettre les + ensemble , fil de masse ou commun.
Les autres fils seront à brancher avec une résistance.

Cibles et feux signaux EST



Carré



Avertissement



Combiné carré avertissement et rappel de ralentissement



Disque rouge




Carré violet



Ralentissement



Rappel de ralentissement



Sémaphore

